



## Kurzbericht



Gasthaus Weiler – Ferienwohnungen

## Gasthaus Weiler – Ferienwohnungen

Anschrift

Holzbeulstrasse 8  
54533 Bettenfeld

Kontaktdaten

Tel.: +49 6572 4611  
Fax.: +49 6572 929745  
E-Mail: [info@gasthaus-weiler.de](mailto:info@gasthaus-weiler.de)  
Web: [www.gasthaus-weiler.de](http://www.gasthaus-weiler.de)

# Prüfergebnis

Die Ferienwohnungen des Gasthaus Weiler wurde am 24. Juni 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von August 2020 bis Juli 2023 führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Zu den Ferienwohnungen gehört jeweils ein Parkplatz.
- In 400 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle zum Holzbeul.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich eine Rampe. Die Rampe hat eine maximale Neigung von 7,5 % und eine Gesamtlänge von 8 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind ebenerdig zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (oder es sind Alternativen vorhanden).
- Der Weg zum Garten mit Liegewiese ist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 8 % über eine Strecke von 20 m.



### Ferienwohnung 1

- Der Esstisch ist in 65 cm Höhe unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Tiefe von 30 cm).
- Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind unterfahrbar.
- Die Bewegungsflächen im Doppelbettzimmer betragen:  
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 200 cm x 150 cm;  
links neben dem Bett 130 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 160 cm x 200 cm.
- Die Bewegungsflächen im Zweibettzimmer sind kleiner als 120 cm x 120 cm. Der schmalste Durchgang ist 68 cm breit.
- Die Betten sind 60 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:  
vor/hinter der Tür mindestens 163 cm x 143 cm;  
vor dem WC 143 cm x 190 cm;  
vor dem Waschbecken 143 cm x 167 cm;  
links neben dem WC 167 cm x 70 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich. Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 143 cm x 190 cm. Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden. Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

### Ferienwohnung 2

- Der Esstisch ist in 65 cm Höhe unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Tiefe von 30 cm).
- Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind unterfahrbar.
- Die Bewegungsflächen im Doppelbettzimmer betragen:  
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 200 cm x 160 cm;  
links neben dem Bett 72 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 160 cm x 200 cm.



- Die Bewegungsflächen im Einzelzimmer betragen:  
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) und links neben dem Bett 158 cm x 200 cm.
- Die Betten sind 60 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:  
hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 200 cm x 133 cm;  
links neben dem WC 95 cm x 70 cm und rechts neben dem WC 200 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich. Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 200 cm x 200 cm. Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden. Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.
- Die Bewegungsfläche in der Saunakabine beträgt maximal 140 cm x 114 cm.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Außer im Einzelzimmer in der Ferienwohnung 2 ist immer mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Wohnungstür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.